


第33回 サーモグラフィ無料セミナー 仙台開催

赤外線の基本からサーモグラフィ装置の操作方法まで
わかり易くご説明いたします

セミナー内容

1. 赤外線の基本・測定原理(座学)
温度、赤外線の基本、測定原理
2. サーモグラフィ装置操作説明・実習
お手持ちのサーモグラフィ装置を使用した操作実習
他社製品でも受講可能です
3. サーモグラフィ用ソフトウェア操作説明
測定データを簡単にレポート作成、解析処理(レポート作成プログラム)



定員 : 15名(先着順)
 受講料 : 無料
 開催日 : 2009年11月27日(金)
 開催時間 : 10時~16時30分
 (受付開始:9時30分より)




サーモショット F30

会場: 仙台青葉カルチャーセンター 601号室

会場住所: 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-10 ブラザー仙台ビル6F

地図



お申し込みは、本チラシ裏面の申込用紙にてFAXでお申し込み下さい。お問い合わせは当社営業担当にご相談下さい

第33回 サーモグラフィ無料セミナー申し込み書

2009年11月27日(金) 仙台会場

TCCセミナー係行き

FAX: 03-5436-1618

会社名

部署名

<フリガナ>

お名前

TEL

メールアドレス

FAX

ご住所

主な測定対象

建物・構造物 設備(モーター・配電盤)

基板・デバイス その他(差し支えない程度で結構です)

通信欄

セミナー内容・時間(希望する内容にチェックしてください。複数選択可能です)

| 時間 | 内容 | チェック |
|-------------|----------------------|------|
| 10:00~12:00 | 温度・赤外線の基本・測定原理・放射率 | |
| 12:00~13:00 | 昼食 | |
| 13:00~15:00 | 放射率・サーモグラフィ装置操作説明・実習 | |
| 15:00~16:30 | サーモグラフィ用ソフトウェア操作説明 | |

機材の要・不要

| | チェック |
|----------|------|
| 機材要 | |
| 機材不要(持参) | |

機材持参の場合にはメーカー名と形式をご記入ください

■申し込み用紙記入方法

- ・受講希望者の氏名及び必要事項を記入の上、FAXにてお申し込みください。
- ・受講希望日、受講希望項目にチェックをお願いします。
- ・**昼食は、弊社にてご用意いたします。**
- ・実習を希望される方は、機材の要・不要にチェックをお願いいたします。
- ・機材の持ち込みをする方は、メーカー名・製品形式をご記入願います。
当日は機材のほか、取扱説明書をご持参ください。

■セミナーに関するお問い合わせはこちら

Training and Consulting Center(TCC)

セミナー事務局 電話:03-5436-1372

■注意事項

- ※旅費・交通費は、お客様負担となります。
- ※**お申し込み後、受講の可否についてeメール又はFAXにてご連絡致します。**
- ※締切日は、開催の2日前までとさせていただきます。
- ※定員となり次第、締め切りとさせていただきます。

■個人情報保護について

- ※ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関するご連絡及び、より良い商品・サービスの開発、お客様へ有用な情報をお届けするために使用します。
- ※当社はお客様からご提供いただいた個人情報を正当な理由のあるときを除き、業務委託先及び提携先、以外の第三者には提供いたしません。

NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田八丁目1番5号

札幌営業所 Tel.011-737-4409
仙台営業所 Tel.022-265-0521

本店営業部 Tel.03-5436-1611
大宮営業所 Tel.048-653-9520

名古屋支店 Tel.052-957-6530
大阪支店 Tel.06-6838-3901

岡山営業所 Tel.086-225-0904
福岡支店 Tel.092-431-9100

Ver2.0/09.06